

(sprawozdanie z badań nr LBŚiŻ-OBW/2279z - 2281z/2016 otrzymane dnia 26.08.2016r.), dnia 26 sierpnia 2016r. wszczęto postępowanie administracyjne z uwagi na ponadnormatywną zawartość trichlorometanu (chloroformu). Pismem z dnia 30.08.2016r. strona poinformowała o podjętych działaniach naprawczych polegających m.in. na płukaniu filtrów i wymianie 50% wody basenowej. Postępowanie umorzono decyzją z dnia 21.09.2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie zgodnie z §4 pkt.4 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia przed wydaniem rocznej oceny przeprowadził z nadzoru badania jakości wody w basenie odkrytym przy ul. Szpitalnej 1 w Kętrzynie z niecek basenowych: w strefie sportowej (głębokiej), strefie rekreacyjnej (płytkiej) oraz małym basenie tzw. brodziku dla dzieci >3 lat oraz z systemu cyrkulacji obiegu małego i dużego w zakresie określonym w załączniku nr 1 i 2 do w/w rozporządzenia.

W zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych jakość wody w nieckach basenowych odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W lipcu b.r. na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli jakości wody z basenu (sprawozdania z badań z dnia 19.06.2017 r. nr: LBŚiŻ OBW/1129,1130,1131,1132,1133/2017 oraz z dnia 21.06.2017r. nr: LBŚiŻ-OBW/1274,1275,1276,1277,1278/2017) stwierdzono ponadnormatywną zawartość trichlorometanu (chloroformu) oraz chloru związanego. Dnia 04.07.2017r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie wydał decyzję administracyjną.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie zarządzający pływalnią pismem z dnia 28.06.2017r. poinformował o podjęciu natychmiastowych działań naprawczych polegających na płukaniu filtrów oraz wymianie części wody z niecki głębokiej i płytkiej oraz w całości z brodzika.

Wartości przekroczonych parametrów nie stanowiły zagrożenia dla osób kąpiących się, a podejmowane przez zarządzającego pływalnią działania pozwoliły na ich obniżenie do wartości dopuszczalnych, co potwierdziły kolejne badania wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez pracownika PSSE w Kętrzynie dnia 04.07.2017r. (sprawozdania z badań z dnia 06.07.2017 r. nr: LBŚiŻ-OBW/1819z-1820z/2017, LBŚiŻ-OBW/1821z-1823z/2017).

W związku z powyższym postępowanie wygaszono decyzją z dnia 11.07.2017r.

W kolejnych próbkach wody pobranych dnia 18.07.2017r. w ramach kontroli wewnętrznej jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych